

# 中国汽车维修行业协会

中汽修函字〔2022〕17号

## 关于做好近期疫情防控工作的通知

各会员单位：

“十一”国庆节临近，人员流动性加大，广大汽车维修企业将迎来更多车辆跨区服务。为筑牢疫情安全防线，阻断疫情传播风险，中国汽车维修行业协会号召广大会员单位，特别是汽车维修企业，在严格落实政府部门各项常态化疫情防控要求的基础上，还应认真执行交通运输部《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第八版）》中《机动车维修常态化疫情防控要求》的有关举措，切实履行行业责任，为保障广大从业人员及汽车消费者的身心健康和生命安全作出积极贡献。

附：《机动车维修常态化疫情防控要求》



## 附件

### 机动车维修常态化疫情防控要求

项目	要求	操作要点
消毒通风	托修人接触设施设备及区域清洁消毒 每日1次。	1.托修人接触设施设备范围：桌台、座椅、签字笔、门把手、饮水机等。 2.托修人接触区域范围：接待区、验车区、作业区等公共区域。 3.消毒方法：可选择含氯消毒剂、二氧化氯、季铵盐、过氧乙酸、单过硫酸氢钾等消毒剂擦拭、喷洒或浸泡消毒。
	托修人接触区域通风换气 每日2~3次，每次20~30分钟。	室外温度等条件适宜情况下，宜持续自然通风。
人员防护与健康监测	托修人防疫要求 1.戴口罩。 2.测量体温。 3.查验健康码。	1.托修人口罩可选用一次性使用医用口罩或以上级别口罩。 2.托修人出现体温高于37.3℃，或有干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状时，不提供维修服务。 3.为不会使用或者没有智能手机的老人等提供代查健康码等服务。
	工作人员防疫要求 1.戴口罩。 2.开展每日健康监测。 3.疫苗“应接尽接”。	1.工作人员口罩可选用一次性使用医用口罩或以上级别口罩。 2.建立健康监测台账，工作人员如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，停止作业并及时就医；如健康码异常，停止作业。 3.“应接尽接”指无禁忌症人员进行新冠病毒疫苗全程接种和加强免疫接种。
	防疫物资 配备。	1.卫生间配备洗手液。 2.具备条件的，可在前台配置速干手消毒剂。
防疫宣传	机动车维修经营者防疫宣传 开展。	通过电子屏、宣传栏等开展卫生防护知识宣传。